



السلامة في المختبرات الكيميائية

احتياطات السلامة عند التعامل مع أسطوانات الغازات المضغوطة

احتياطات السلامة عند التعامل مع أسطوانات

الغازات المضغوطة



الجذارة:

أن يكون الطالب قادراً على وصف احتياطات السلامة عند التعامل مع أسطوانات الغازات المضغوطة.

الأهداف:

عندما تكتمل هذه الوحدة يكون لديك القدرة على:

١. وصف استخدامات أسطوانات الغازات المضغوطة و خصائص الغازات.
٢. مخاطر التعامل مع أسطوانات الغازات المضغوطة و طرق تفاديهما.
٣. طرق التعامل السليمة مع أسطوانات الغازات المضغوطة.

الوقت المتوقع:

ساعتان.

احتياطات السلامة عند التعامل مع أسطوانات الغازات المضغوطة

١. مقدمة :

إن الحوادث الناتجة عن أسطوانات الغازات المضغوطة قد تسبب إصابات بالغة وربما تؤدي إلى الوفاة. لذا فإن في هذا الجزء سنوفر بعض الإرشادات العملية السهلة لإلغاء أو التقليل من المخاطر المصاحبة لاستخدام أسطوانات الغازات المضغوطة.

كما أن هذه الإرشادات موجهة لأي جهة تصنع ، تمتلك ، تقوم بالتعبئة ، تقوم بالإصلاح أو تستخدم هذه الأسطوانات في العمل. كما أن الإرشادات ستكون مفيدة لمالك أو القائمين على إدارة بعض الأعمال التجارية الصغيرة.

فأنت كموظف أو صاحب عمل من واجبك توفير بيئة عمل آمنة بالإضافة لتجهيزات آمنة للعمل. كما أن عمل كل من المصممين ، المفتشين ، المصنعين ، المزودين ، المستخدمين والملك واجباتهم الخاصة بهم لتوفير الأمن.

كما أن على الموظف مسؤولية إضافية تمثل في استشارة موظفي السلامة في كل ما يتعلق بالصحة والأمن في العمل. وفي حال عدم توفر مثل هذا الموظف فعليه استشارة إدارةقوى العاملة مباشرة.

٢. استخدامات أسطوانات الغاز:

تعتبر أسطوانات الغاز طريقة ملائمة لنقل و تخزين الغازات تحت الضغط. و هذه الغازات تستخدم للعديد من الأغراض بما في ذلك:

١. العمليات الكيميائية.
٢. عمليات اللحام أو القطع بالنار.
٣. عمليات التنفس (مثل حالات الإنقاذ الإسعافية).
٤. الاستخدامات الطبية والمختبرية.
٥. تصنيع المشروبات الغازية.
٦. كوقود لبعض العربات.
٧. طفایات الحرائق.
٨. التسخين و الطبخ.
٩. عمليات معالجة المياه.

٣. المخاطر الأساسية الناتجة عن استخدام أسطوانات الغاز المضغوط:


و تتمثل هذه المخاطر فيما يلي:

١. الآثار الناجمة عن الاندفاع الناتج من انفجار أسطوانة الغاز أو التسرب السريع للغاز المضغوط.
٢. الآثار الناجمة عن شظايا أسطوانة الغاز المنفجرة أو أي شظايا متطايرة نتيجة الانفجار.
٣. الآثار الناجمة من الغازات أو السوائل المنطلقة (مثل الكلور).
٤. الحرائق الناتجة من تسرب غازات أو سوائل قابلة للاشتعال.
٥. الآثار الناجمة عن سقوط الأسطوانات.
٦. الآثار الناجمة عن التعامل اليدوي مع الأسطوانات.

٤. الأسباب الرئيسية للحوادث عند التعامل مع أسطوانات الغاز المضغوط:

فيما يلي نورد الأسباب الرئيسية للحوادث عند التعامل مع أسطوانات الغاز المضغوط:

١. التدريب والإشراف غير الكافي.
٢. التدريب السيئ على التعامل مع الأسطوانات.
٣. الفحص و الصيانة السيئة.
٤. الأخطاء في المعدات المصاحبة أو في تصمييمها (مثل التركيب السيئ للصلامات و منظمات السريان) (الشكل ١).



الشكل (١): منظم سريان الغاز

٥. التعامل السيئ مع الأسطوانات في النقل.

٦. التخزين السيئ.

٧. التهوية غير الكافية في ظروف العمل.

٨. اتباع طرق خاطئة عند التعبئة.

٩. العيوب والتلف غير الواضح في الأسطوانات.

٥. طرق تقليل من الأخطار:

إنه من الواجب تصميم وتصنيع أسطوانات الغاز لتفق و لتطابق مواصفات خاصة للتحمل الاستخدام اليومي لتفادي الأخطار المتوقعة أو المحتملة. كما أنه من الضروري أن يتم فحصها بعد فترات زمنية مناسبة للتأكد من أنها لا تزال تؤدي الغرض بشكل آمن. ولتقليل المخاطر أو الخراب يجب أن تتصرف ضمن الإرشادات التالية:

٥ - إجراءات عامة و تحذيرات للتعامل مع الغازات المضغوطة (الشكل ٢):

- **محتويات الأسطوانة** يجب أن تعرف جيداً: لا تقبل إطلاقاً أي أسطوانة لم يتضح عليها محتوياتها بالاسم و لا تعتمد على الرموز اللونية فقط للتعرف على المحتويات. حافظ على البطاقة التعريفية للأسطوانة.

- **يجب حماية صمام الأسطوانة**: لا تقبل إلا الأسطوانات التي تحتوي غطاء حماية للصمام. اترك الغطاء مكانه حتى وقت الاستخدام.

- **قم بتخزين الأسطوانات بشكل جيد**: قم بتوفير موقع يفضل أن يكون مقاوم للحرق ، جاف ، جيد التهوية ، بعيداً عن مصادر الاشتعال و الحرارة. المخازن الخارجية يجب أن تحتوي على تصريف جيد و تكون محمية من التعرض المباشر لأشعة الشمس.


- **قم بثبيت الأسطوانات**: قم بثبيت الأسطوانات باستخدام حزام خاص أو سلسلة أو أي وسيلة لحمايتها من السقوط بالخطأ (الشكل ٣).

- **قم بنقل الأسطوانات بشكل صحيح**: قم بنقل الأسطوانات باستخدام عربة يدوية مناسبة و يجب عدم دحرجتها.

- **لا تسقط الأسطوانات أرضاً**: احذر من إسقاط الأسطوانات أرضاً أو السماح لهم بالاصطدام مع بعضها.

- **أعد الأسطوانات في حالتها التي استلمتها عليها**: أغلق الصمام ، أعد غطاء الحماية و غطاء الغبار ، ضع علامة تدل على أن الأسطوانة فارغة.


- امنع اختلاط الأسطوانات الفارغة بشكل منفصل عن المليئة حتى يتم إعادةتها بالمزود حيث توصيل الأسطوانة الفارغة بنظام مضغوطة قد يسبب تلوثاً أو تفاعلاً شديداً داخل الأسطوانة.



الشكل (٢): استخدام الغازات المضغوطة بشكل آمن

- استخدم التحكم الجيد في التفريغ: استخدم متحكم إلى الضغط لحفظ ضغط الأسطوانة إلى مستويات آمنة. ويمكن استخدام الصمامات اليدوية للتحكم في تفريغ السوائل أو التحكم في سريان الغاز المتقطع. ولا تستخدم صمام الأسطوانة لرج الغاز.

- لا تستخدم القوة لربط التوصيات: تأكد من مطابقة و ملائمة مرابط الأسطوانة مع مرباط الصمام. ولا تقوم باستبدال صمامات التحكم المستخدمة لغاز مع غاز آخر.
- لتكن الأسطوانات بعيدة عن الحرارة ومصادرها: لا تعرض الأسطوانات أو أي جزء منها لدرجة حرارة أعلى من ٥٢ درجة مئوية. ولا تسخن الأسطوانات إلا بإذن من مصدر التزويد متبعاً توجيهاته.
- امنع التلوث: استخدم مصيدة أو صمام آمن لمنع الشفط العكسي لبعض المواد الغريبة لداخل الأسطوانة. وقم بإخبار المزود إذا علمت أن مادة غريبة قد دخلت الأسطوانة.
- احذر وقوع الحرائق أو الانفجارات: لا تقم ب تخزين أو تفريغ غاز قابل للإشتعال حيث اللهب أو الشرار الكهربائي قد يسبب اشتعال الغاز المتدفع.
- امنع التآكل: استخدم مواد ذات تركيب ملائم لتحتوي الغاز المستخدم.
- اجعل الغاز المستخدم بعيداً عن الهواء المتنفس. استخدم الغازات السامة والحارقة في دولاب الغازات، أو في منطقة ذات تهوية مضغوطة. استخدم أصغر حجم من أسطوانات التي تؤدي الغرض.
- تجنب الحروق الكيميائية: استخدم ثياب واقية ، قفازات مطاطية ، مريلة لحماية الثياب ، ونظارات واقية عند التعامل مع غازات حارقة مسببة للتآكل.
- لا تعبث مطلقاً بأدوات السلامة في الأسطوانات أو الصمامات: تحتوي الأسطوانات و مخارج الغازات على أداة أمان بأنواع متعددة و التي تعتبر مهمة لاستخدام آمن للغاز ، فلا تعبث بهذه الأدوات بأي شكل من الأشكال.
- امنع واحذر التسربات: قم بالتأكد من التسربات باستخدام السائل المخصص للكشف عن التسرب (و لا تستخدم اللهب لهذا الغرض مطلقاً). اتصل بالمزود في حال اكتشاف أي تسرب في صمام الأسطوانة.
- حدد المحتوى في الأسطوانة بشكل صحيح: لا تفرغ الأسطوانة تماماً حتى تتفادى التلوث من عملية الشفط العكسي.



الشكل (٣) : طرق تثبيت أسطوانات الغازات المضغوطة

٥ . ٢ عملية رفع الأسطوانات:

١. استخدم أحزمة وأربطة ومساکات مثبتة أو أي وسائل فعالة عند رفع الأسطوانات باستخدام الرافعات ذات البكرات أو عربات الرفع.
٢. لا تستخدم صمامات أو أغطية الأسطوانات أو الحبال عند رفعها إلا في حال كون الأسطوانة مصممة و مصنعة لهذا لغرض.
٣. يجب أن لا يتم رفع أو تنزيل أسطوانات الغاز على الرافعة ذات الشوكة إلا بإجراء الاحتياطات المناسبة لمنعها من السقوط.

٥ . ٣ عملية نقل الأسطوانات:

١. قم بتركيب أغطية الصمامات وأغطية الأسطوانات عند الضرورة قبل عملية النقل. ، حيث أغطية الصمامات تساعده في منع الرطوبة والأوساخ من التراكم في الصمام بالإضافة لحماية خلال عملية النقل.
٢. قم برص أسطوانات الغاز بجانب بعضها لمنعهم من الحركة أو السقوط. و يكون ذلك غالبا في الوضع العمودي إلا إذا كانت شروط و تعليمات النقل تنص على خلاف ذلك.
٣. قم بفصل المنظم والأنابيب من الأسطوانات كلما كان ذلك ممكنا.
٤. لا تجعل أسطوانات الغاز بارزة عن حدود جانبي أو خلفية عربة النقل.
٥. تأكد كون أسطوانات الغاز تحمل علامات واضحة تبين محتوياتها ، بالإضافة لعلامة الخطر الملائمة لمحتوياتها و كذلك اللون المميز للغاز المحتوي في الأسطوانة.

٦. ما العمل بالأسطوانات التي تسرب:

٦. ١ الغازات خاملة:

إن تسريب الأسطوانات لغازات خاملة مثل الأرجون ، الهيليوم و النيتروجين ... الخ لا يمثل خطرا إلا إذا كانت هذه الأسطوانات في مكان مغلق بدون تهوية.

٦. ٢ غازات ذات طبيعة حامضية:

تعتبر الغازات الحامضية مسببة للتآكل و سامة. لذلك يجب ارتداء تجهيزات واقية مناسبة (قناع للوجه ، قفازات مطاطية ، قناع التنفس) و ذلك قبل نقل الأسطوانة المسربة إلى منطقة آمنة خارج المبنى أو في كبينة ذات تهوية عالية مضغوطه.

٦. ٣ غازات قاعدية:

تعتبر الغازات القاعدية مسببة للتآكل ، قابلة للاشتعال و سامة. لذلك يجب وضع تجهيزات واقية مناسبة (كمامة وجه ، قفازات من المطاط ، قناع تنفس) و ذلك قبل نقل الأسطوانة المسربة إلى منطقة آمنة خارج المبنى أو إلى كبينة ذات تهوية عالية مضغوطه.

٧. معرفة الغازات التي تتعامل معها:

إنه من المهم جدا أن تكون خصائص الغاز المضغوط الممثلة للخطر (مثلاً قابلية الاشتعال ، السمية ، النشاط الكيميائي ، و الآثار الناجمة عن التآكل) معلومة بشكل جيد لدى المستخدم لهذا الغاز (الجدول ١).

١. يمكن تقليل المخاطر للغازات السامة ، القابلة للاشتعال و الحرارة المسببة للتآكل بالعمل في مناطق العمل ذات تهوية جيدة. قدر الإمكان يجب أن يتم العمل في دولاب سحب الغازات ، واستخدام حجم الأسطوانة الذي يضمن استخدام جميع الغاز في فترة زمنية معقولة. كما يجب فحص التسرب بشكل مستمر.

٢. في حال استخدام غازات مسببة للتآكل ، يجب تحريك سوية الصمام بشكل متكرر لمنع تصلبها. ويجب إحكام إغلاق الصمام في حال عدم استخدام الأسطوانة. ويجب أن ترش كل من الصمام و أداة التحكم في السريان بالهواء أو النيتروجين بعد الاستخدام في تطبيقات الغاز المسبب للتآكل. كما أن أداة التحكم يجب أن لا تترك على الأسطوانة إلا إذا كان استخدام هذه الأسطوانة متكرر. عندما يراد تفريغ الغازات المسببة للتآكل يجب استخدام سائل أو مصيدة ، أو صمام آمن لمنع الخطورة الناتجة من الشفط العكسي للأسطوانة.

الجدول (١): الخصائص الخطرة للغازات المضغوطة

الغاز	الخطر			الغاز	الخطر		
	سام	قابل للاشتعال	حارق		سام	قابل للاشتعال	حارق
Acetylene		X		Isobutane		X	
Air				Isobutylene		X	
Allene		X		Krypton			
Ammonia	X	X	X	Methane	X	X	
Argon				Methylacetylene		X	
Arsine	X	X		Methyl bromide	X	X	
Boron trichloride	X		X	Methyl chloride	X	X	
Boron trifluoride	X		X	Methyl mercaptan	X	X	
1,3-Butadiene		X		Monoethylamine	X	X	
Butane		X		Monomethylamine	X	X	
Butenes		X		Neon			
Carbon dioxide				Nickel carbonyl	X	X	
Carbon monoxide	X	X		Nitric oxide	X		
Carbonyl sulfide	X	X		Nitrogen			
Chlorine	X		X	Nitrogen chloride	X		
Cyanogen	X	X		Nitrogen trioxide	X		
Cyclopropane	X	X		Nitrosyl chloride	X		
Deuterium		X		Nitrous oxide			X
Biborane	X	X		Oxygen		X	
Dimethylamine	X	X	X	Ozone	X		X
Dimethyl ether		X		Phosgene	X		X
Ethane		X		Phosphine	X	X	X
Ethyl acetylene	X	X		Propane			X
Ethyl chloride	X	X		Propylene			X
Ethylene		X		Silane	X	X	
Ethylene oxide	X	X		Silicon tetrafluoride	X		X
Fluorine	X		X	Sulfur dioxide	X		X
Germane	X	X		Sulfur hexafluoride			
Helium				Sulfur tetrafluoride	X		X
Hexafluoropropene	X			Sulfuryl fluoride	X		X
Hydrogen		X		Tetrafluoroethylene		X	
Hydrogen bromide	X		X	Trimethylamine	X	X	
Hydrogen chloride	X		X	Vinyl bromide	X	X	
Hydrogen fluoride	X		X	Vinyl chloride	X	X	
Hydrogen selenide	X	X		Vinyl fluoride	X	X	
Hydrogen sulfide	X	X		Xenon			

٨. خصائص بعض الغازات العامة:

١. الأكسجين:

الأكسجين غاز ليس له لون ولا طعم أو رائحة. و نوعا ما يذوب في الماء و رديء التوصيل للحرارة والكهرباء. يستخدم بحذر شديد جدا. يساعد على الاشتعال و يرتبط كيميائيا مع جميع العناصر المعروفة ماعدا الغازات الخاملة النادرة.

٢. النيتروجين:

النيتروجين عبارة عن غاز عديم اللون والرائحة. وفي معظم الحالات يعتبر خامل كيميائيا. فهو لا يتفاعل مع العناصر الأخرى بسرعة ، ولا يحترق كما أنه لا يساعد على الاشتعال أو التنفس. ويرتبط كيميائيا مع أكثر المعادن نشاطا ، الليثيوم والمغنيسيوم ليكون النيتریدات كما يرتبط مع الهيدروجين والأكسجين وعناصر أخرى عند درجات حرارة مرتفعة. و له ذوبانية ضعيفة في الماء كما أنه ضعيف التوصيل للحرارة والكهرباء.

٣. الهيليوم:

يعتبر الهيليوم خاملا كيميائيا و هو غاز عديم اللون والطعم والرائحة.

٤. الهيدروجين:

غاز الهيدروجين عديم اللون والطعم والرائحة. وهو شديد الاشتعال ، ويحترق في الهواء بهب أزرق باهت مبيض شكل غير مرئي تقريبا. ومع أنه غير سام ، إلا أن بإمكانه إحداث اختناق في الأماكن المغلقة.