



السلامة في المختبرات الكيميائية

احتياطات السلامة عند التعامل مع الزجاجيات

احتياطات السلامة عند التعامل مع الزجاجيات

احتياطات السلامة عند التعامل مع الزجاجيات

١. التعامل مع زجاجيات حفظ الكيمياء الصلبة والسوائل:

١ - أخذ المواد الصلبة من قنينة ذات سدادة زجاجية:

أ. الطريقة الأولى:

هذه الطريقة يمكن استخدامها فقط مع تلك القنينات ذات السدادات الزجاجية ذات التجويف الذي يمكن أن يحتوي على بعض المادة المحتواه داخل الدورق.

١. قم بتدوير القنينة وهي بوضع مائل بحيث يدخل بعض المادة المحتواه في تجويف السدادة الزجاجية (الشكل ١). قد يكون من الضروري طرق الدورق بلطف لتفتيت بعض المادة المتماسكة على السطح أو ربما يحتاج الوضع لفتح القنينة و تكسير المتماسك من المادة في ملعقة نظيفة.


٢. ارفع القنينة بلطف بحيث يتبقى بعض المادة في السدادة (الشكل ٢).

٣. ضع القنينة على الطاولة. قم بطرق الغطاء (السدادة) المائلة بلطف بإصبعك، قلم رصاص، أو بملعقة صغيرة لسكب كمية كافية من المادة المرغوبة (الشكل ٣).

٤. كرر العملية السابقة حتى تحصل على الكمية المطلوبة من المادة الصلبة.

٥. أعد إلى القنينة فقط تلك المادة المتبقية في جوف السدادة، و قم بالخلص من أي مادة زائدة لمست أي شيء آخر غير السدادة الزجاجية.

٦. أعد تغطية القنينة بالسدادة الزجاجية.




الشكل ١ : قم بتدوير القنينة وهي في وضع مائل




الشكل ٢ : انزع السدادة بطريقة بحيث يتبقى بها بعض المادة

(ب)



(أ)




الشكل (٣) (أ - ب): اطرق السدادة المائلة بطف لسكب الكمية المرغوبة من المادة (الطريقة "أ" و "ب")

ب. الطريقة الثانية:

أ. فك الغطاء الزجاجي بإدارته بطف، قم بطرق الغطاء بطف لتحريره إذا لزم الأمر.

ب. استخدم ملعقة نظيفة وقم بغرف المادة، وتذكر دائماً أن تضع الغطاء مقلوباً على قفاه على الطاولة (الشكل ٤).

ج. قم بطرق الملعقة بطف ليتم الحصول على الكمية المرغوبة من المادة.



الشكل (٤): الطريقة الصحيحة لأخذ مادة صلبة من قنية


ج. الطريقة الثالثة:

- أ. قم بطرق الوعاء بلطف على الطاولة أشياء تدويرك له لتفكيك المادة.
- ب. انزع السدادة و ضعها مقلوبة على قفاحا على سطح نظيف.
- ج. امسك الوعاء فوق الحاوية و قم بتدويره و ميل الوعاء حتى تتssكب المادة الكافية من المادة.


٢٠ سكب السوائل من القنينات:

أ. الطريقة الأولى:

١. قم بنزع السدادة بإدارتها بلطف.
٢. امسك السدادة إما بين إصبعيك الثاني و الثالث كما في الشكل (٥) أو بين كفك و أصابع يديك كما في الشكل (٦).
٣. قم بصب السائل حسب الحاجة.
٤. أعد السدادة مباشرة على القنية و لا تضعها (السدادة) على الطاولة مطلقاً.



الشكل (٥): طريقة التعامل مع السدادات



الشكل (٦): طريقة بديلة للتعامل مع السدادات

ب. الطريقة الثانية:

طريقة بديلة للصب من الزجاجيات:

١. ميل القنية بحيث يبلل محتواه الغطاء. قم بإدارة الغطاء دورة كاملة تماما.
٢. اسحب الغطاء، ورطب الجزء الداخلي من عند القنية بالسدادة الرطبة.
٣. أعد السدادة مكانها في القنية وقم بتدويرها دورة كاملة بحيث يتبلل جميع السطح الملمس لها من عند الدورق. انزع السدادة مستخدما دائمًا نفس الطريقة.
٤. اسكب السائل. وفي هذه الحالة فإن السطح الرطب لعنق وطرف القنية سيمكن السائل من الانسكاب بسلامة دون تشر وتدفق.

٣٠ سكب السوائل من الكؤوس وحاويات أخرى:

١. امسك محراك زجاجي بحيث يكون ملامساً لحافة و طرف الكأس.
٢. ميّل الكأس، جاعلاً السائل ينسكب بشكل ملامس للمحراك الزجاجي بحيث يقود السائل إلى الحاوية (الشكل ٧).




الشكل (٧): استخدم محراك زجاجي كدليل للسائل المسكوب

٤. طريقة رج أنبوبة اختبار:

عند خلط مادتين أو أكثر في أنبوبة اختبار فيجب عليك دائمًا أن تستخدم سدادة مناسبة ونظيفة إما من الفلين أو المطاط، ولا تستخدم إصبعك مطلقاً كسدادة لأنبوبة اختبار. فربما يكون السائل حارقاً فيؤذي جلدك أو قد يكون إصبعك وسخا فيلوث السائل. قم برج الأنبوبة بحركة من فوق لأعلى كما في الشكل (٨).


تحذير: كن حذراً عند إزالة السدادة من الأنبوبة. فقد يكون ازداد الضغط أثناء رج الأنبوبة، وربما يفور السائل أو يندفع من أنبوبة الاختبار.



الشكل (٨): الطريقة الصحيحة (أ) وغير الصحيحة (ب) لرج أنبوبة اختبار

٣. احتياطات السلامة عند قطع الأنابيب الزجاجية:

١. اخدش الأنبوبة الزجاجية عند النقطة المرغوب فيها مستخدماً مبرد. اضغط بقوة لخدش الزجاج و لا تقطع الأنبوبة.
٢. غلف الأنبوبة في قطعة من قماش لمنع إصابة يديك ثم اقطع الأنبوبة كما هو موضح في الشكل (٩).




الشكل (٩): الطريقة الصحيحة لقطع أنابيب زجاجية

٤. احتياطات السلامة عند إدخال الأنابيب الزجاجية في ثقوب السدادات:

لإدخال أنبوبة زجاجية في سداد (الشكل ١٠):

١. قم بتهذيب النهايات الحادة للأنبوبة على اللهب.
٢. بلل رأس الأنبوبة و ثقب السدادة بالماء أو الجليسيرين Glycerin.
٣. غلف يديك في قطعة من قماش لحماية يديك من الإصابة.



(ب)




(ا)

الشكل ١٠: الطريقة الصحيحة (ا) وغير الصحيحة (ب) لإدخال الأنابيب الزجاجية في ثقوب السدادات

٥. احتياطات السلامة لإخراج الأنابيب الزجاجية من السدادات:

في بعض الأحيان تقتضي الحاجة إلى إخراج الأنبوبة الزجاجية المستعصية في ثقب السدادة، كاستعصار مقياس الحرارة في السدادة مثلاً، وفي هذه الحالات يفضل عمل شق في طولي في السدادة (الشكل ١١) لاستخراج مقياس الحرارة.



الشكل (١١): طريقة قطع سدادة لاستخراج أنبوبة زجاجية