

وهنالك ثلاث عمليات رئيسية للتكرير هي العمليات الفيزيائية "الفصل" Separation ، العمليات الكيميائية "التحويل" Conversion، المعالجة او التسييقية Treatment.

أولاً: العمليات الفيزيائية "الفصل" Separation :

ان عمليات الفصل الاكثر شيوعاً هي :-

أ-التقطير :- وفيها نفصل الجزيئات الاحف ذات درجات الغليان المنخفضة بواسطة الغليان والتكتيف.

ب-الاستخلاص بالمذيبات:- وفيها تفصل انواع مختلفة من مواد خليط من بعضها باستخدام مذيب يمكن فصل بعضها عن بعض دون الاخرى.

(أ)التقطير : ويتم التقطير بواسطة أجهزة التقطير وهي أنواع:

١. أجهزة التقطير التجزئي.

٢. أجهزة التقطير التجزئي تحت ضغط مخلخل.

٣. التقطير الايزوتروبي.

٤. التقطير الاستخلاصي.

(ب)الاستخلاص بالمذيبات Solvent extraction :

يتم فصل مكونات الخام في عملية التقطير حسب درجة غليان كل مشتق وحسب حجم الجزيئات وليس حسب نوعها اما في عملية الاستخلاص بالمذيبات فيتم حسب النوع الكيميائي للجزيئات مثل بارافينات او عطريات او نافثينات.

ثانياً: العمليات الكيميائية التحويلية :Conversion

وهي العمليات التي تجري تحت تأثير الحرارة والضغط او بالعامل المساعد والهدف منها زيادة كمية وقود السيارات والنفاثات وجودته. وتشمل العمليات التحويلية:-

أ- التكسير الحراري Thermal cracking.

ب- التكسير بالعامل المساعد Catalytic cracking
(التكسير الحفازي).

ج- عمليات التحول التركيبية الحفازية.

د- عمليات التحول الايزومري الحفازية.

ه- عمليات البلمرة الحفازية.

و- عمليات الالكتنة الحفازية.

مقارنة بين التكسير الحراري والتكسير بالعامل المساعد

التكسير بالعامل المساعد



١. يتم استخدام الحرارة المنخفضة مع العامل المساعد أثناء عملية التكسير.
٢. يتم في الطور السائل.
٣. تستخدم على نطاق انتاجي كبير.
٤. البنزين الناتج يحتوى على كمية اقل من الاوليفينات والكوك.
٥. تستخدم تحت ضغوط منخفضة.

التكسير الحراري

١. يتم التكسير بالحرارة العالية وبدون استخدام العامل المساعد.
٢. يتم في الطور السائل والطور الغازي.
٣. لا يستخدم على نطاق انتاجي كبير لانها تحتاج الى معدات مكلفة.
٤. البنزين الناتج يحتوى على الاوليفينات والكوك.
٥. تستخدم تحت ضغط عالي

أهم التفاعلات الكيميائية التي تحدث في عمليات التحول التركيبى الحفازي
هي:


١. نزع الهيدروجين من النفثينات "الهيدروكاربونات الحلقة المشبعة".




٢. التكسير بالهيدروجين:




٣. تكوين المركبات الحلقة من الهيدروكاربونات البارافينية مع نزع الهيدروجين:





٤. الازالة الهيدروجينية المصحوبة بالتحول الايزوميري للنفثينات.




٥. الازالة الكبريتية للهدرجة والازالة النتروجينية المهدرجة.




د- عمليات التحويل الایزومري الحفازي.



هـ- عمليات البلمرة الحفازية



و- عمليات الالكلة الحفازية



ثالثاً: عمليات التنقية والمعالجة:

تهدف عمليات المعالجة لإزالة الشوائب غير المرغوب فيها من المنتجات البترولية أو تحويلها.