

# Factors affecting polymer properties

## العوامل المحددة لصفات البوليمر

هناك ثلاثة عوامل مهمة تتوافق عليها صفات البوليمرات:

١- الوزن الجزيئي للبوليمر:  
 ان المركبات العضوية الاعتيادية لاتصلح ان تكون مادة بنائية للاجسام لأنها لاتتحمل الضغط وهي علامة التماسك او قليلة ! وغالباً ما تكون هشة القوام Brittle ، اما الاجسام المصنوعة من المواد البوليمرية فتمتاز بالمقاومة والدوارم. فاجزئيات البوليمرية تكون طويلة السلسلة وكبيرة الحجم وبعضاها متفرع او مشابك Crosslinked الامر الذي يزيد من صلابتها ومقاومتها ، كما ان بامكانه Branches الجزيئات البوليمرية الامتداد واملاء الفراغ في اتجاه الاحداثيات الثلاث ، كما ان المركبات البوليمرية تكون مقاومة للذوبان في العذيبات بسبب اوزانها الجزيئية العالية وصيغتها الوضعية.

## ٣- القوى الجزيئية :Molecular Forces

أ) القوى الضمنية Intramolecular Forces: وهي قوى تعمل ضمن الجزيء نفسها

ب) القوى المؤثرة بين الجزيئات Intermolecular Forces: وهي قوى تؤثر بين الجزيئات المتجمعة للمادة الواحدة او للمواد المختلفة ، اي ان الجزيئات الواحدة تتأثر بما يحيط بها من جزيئات اخرى وتؤثر هي بدورها عليها وهي على ا نوع مختلف

### ١- تأثير الأقطاب بين الجزيئات Dipole Effect

### ٢- الاواصر الهيدروجينية Hydrogen Bonding

### ٢- الاستقطاب بواسطة الحث Induced Dipole

#### ٤- قوى فالدربالز Vander Waals Forces بين عناصر التجانب ، التناقض

٥- طاقة التماسك بين الجزيئات Cohesive energy and Cohesive energy density

## السيطرة على الوزن الجزيئي في البلمرة التكتيفية: Molecular weight control in condensation polymerization

من المعروف ان للوزن الجزيئي تأثير كبير على الصفات المختلفة للبوليمرات لذلك تستخدم طرق مختلفة للسيطرة على الوزن الجزيئي للبوليمر المراد تحضيره. ومن هذه الطرق:-

١- التبريد المفاجئ: Molecular weight control by quenching في البلمرة التكتيفية يتغير الوزن الجزيئي طردياً مع الزمن لذلك فعند بلوغ الوزن الجزيئي الحد المطلوب بعد فترة زمنية محددة نستطيع تقليل سرعة البلمرة وابقاءها بالبريد المفاجئ لمزيد التفاعل. من مساوى هذه الطريقة ان البوليمر الناتج تنتهي ملائمة بمحاميع فعالة قلارة على التفاعل من جديد عند تهيز الظروف الملائمة

٢- تغيير نسب المونومرات المتفاعلة: كما ذكرنا سابقاً في شروط اجراء البلمرة التكتيفية فإن نسب الوزنية للمونومرات يجب ان تكون منكافئة، لذلك فعند استخدام نسب غير منكافئة من المونومرات فإن عدد المحاميع المتفاعلة تكون غير متكافئة ايضاً، لذا يجب ان يحدث التفاعل الى نسب معينة فقط حيث تصبح معظم السلاسل البوليميرية منتهية بنوع واحد من المحاميع الفعالة المتماثلة غير القادرة على البلمرة فيما بينها، وبذلك يتوقف التفاعل بتغيير نسب المونومرات. بهذه الطريقة يمكن تحضير اوزان جزيئية محددة تقرباً وحسب الحاجة. من مساوى هذه الطريقة هو ان البوليمر الناتج يكون غير مستقر Unstable بسبب وجود المحاميع في نهاية السلاسل البوليميرية وهذه باستطاعتها القيام بتفاعلاتها ثانوية فيما بينها عند توفر الظروف الملائمة.

٣- استخدام مركبات احادية المجموعة الفعالة: Molecular weight control by using monofunctional compounds السيطرة على الوزن الجزيئي للبوليمرات التكتيفية باستخدام مركبات تحمل مجموعة فعالة واحدة اذ تؤدي هذه المركبات الى انهاء تفاعلات التكاثر (النمو). لقد استخدمت هذه الطريقة بنجاح في تحضير بوليمرات ذات اوزان جزيئية محددة كالبولي اميدات والبولي كاربونيت. ان البوليمرات المحضرة بهذه الطريقة تكون اكثر استقراراً لأن السلاسل البوليميرية تكون منتهية بمحاميغ غير فعالة.

**(Carothers Equation)** العلاقة بين نسبة التحول  $P$  ودرجة البلمرة  $\overline{DP}$  (علاقة كاروثرس "Carothers") من اجله علاقه بين نسبة تحول المونومرات الى بوليمر ودرجة البلمرة وكالاتي استطاع العلم كاروثرس "Carothers"

$$P = N^0 - N / N^0$$

حيث :  $P$  نسبة التحول  
 $N^0$  عدد جزيئات المونومر في بدء التفاعل  
 $N$  عدد جزيئات المونومر بعد فترة من بداية التفاعل (غير المتفاعلة)  
 $N_0-N$  عدد جزيئات المونومر الداخلة في التفاعل

$$P = N^0 - N / N^0$$

$$P = N^0/N^0 - N/N^0$$

$$P = 1 - N/N^0$$

$$N/N^0 = 1 - P$$

$$N^0/N = 1/P$$

$$N^0/N = DP$$

$$DP = 1/P$$

## Polymerization and Polymerization conditions

### عمليات البلمرة وظروفها:

ان اختيار الظروف المناسبة للبلمرة مونomer معين تحددها عوامل عديدة منها:

١- الوزن الجزيئي للبوليمر المراد تحضيره

٢- توزيع الاوزان الجزيئية للبوليمر Molecular Weight Distribution

٣- استخدامات البوليمر

٤- النكاليف الاقتصادية التي ترافق عملية البلمرة

٥- نوعية النظام المتبوع في التحضير ان كان نظام الوجبات Batch System او النظام المستمر Continuous System.

بشكل عام يمكن تقسيم طرق وظروف البلمرة الى نوعين رئيسيين هما:

#### عمليات البلمرة

#### Polymerization

البلمرة المتجالسة Heterogeneous Polymerization		البلمرة المتتجانسة Homogeneous Polymerization	
Suspension Polymerization	١- البلمرة في العوالق	Bulk Polymerization	١- بلمرة الكثلة
Emulsion Polymerization	٢- البلمرة المستحلبة	Solution Polymerization	٢- بلمرة المحاليل
Interfacial Polymerization	٣- البلمرة بين سطحين		
Gas-Phase Polymerization	٤- البلمرة في الطور الغازي		
Precipitation polymerization	٥- البلمرة الترسيبية		

### أولاً: البلمرة المتجالسة Heterogeneous Polymerization

تتم هذه البلمرة عادة في وسط متجلس واحد كالسائل او الصلب او الغاز، والطريقين الآخرين يعتبران ذو أهمية محدودة على النطاق الصناعي.

تشمل البلمرة المتجالسة على تقنيتين اساسيتين هما بلمرة الكثلة و بلمرة المحاليل

#### ١- بلمرة الكثلة Bulk Polymerization

هذه الطريقة اسهل تقنيات البلمرة عموما ولكنها من اكثر التقنيات صعوبة وخاصة عندما يكون تفاعل البلمرة باعثاً للحرار Exothermic. في هذه البلمرة يكون المونومر بحالة سائلة والبلدج يكون ذائب في المونومر. تتلخص هذه العملية بتسخين المونومر ووجود كميات ضئيلة من العوامل البالائنة Initiators ، ثم تسخن المونومر الى درجة حرارة معينة وذلك بوضعه في حمام في درجة حرارة ثابتة ويسطر عليها من اجل السيطرة على مرحلة عملية البلمرة. لهذه الطريقة بعض المعرفات منها ملحوظة بكيفية التخلص من الحرارة التي تتحرر أثناء البلمرة وازالتها عن محبيط التفاعل بالثلج ولكن التبريد من

جهة اخرى يؤدي الى زيادة لزوجة الوسط المتفاعل حيث يوجد البوليمر الذي يسبب زيادة اللزوجة وتتصبح عملية تحريك ورج مزيج التفاعل صعبة جدا، الامر الذي يسبب تكوين مناطق مساخنة Hot Spots ترتفع عندها درجة الحرارة الى درجة تدعى بدرجة الحد الاعلى او درجة السقف Ceiling Temperature. عندما تبدأ السلاسل البوليميرية المتكونة بالتفكك التدريجي المنتظم

Depolymerization وتكون المونومرات مرة ثانية (اي ان عملية البلمرة والتفكك تحدث في نفس الوقت وبسرعة ثابتة ومتزنة)، وينتج عن ذلك بوليمر ذات وزن جزيئي واطئ. قد تزددي هذه التفاعلات الثانوية احيانا الى تلوين البوليمر بالوان غير مرغوب تحد من استخدامات النهائي للبوليمر.

ان بلمرة الكتلة تلائم المونومرات التي تكون بويمراتها ذاتية في مونومراتها كما هو الحال في تحضير البولي ~~ستيك~~  
والبولي(مثيل ميثا اكريليت) (PMMA) وغيرها.اما اذا كان البوليمر غير ذاتي في المونومر فتصبح العملية اكثر صعوبة.  
حيث انه عندما تصل نسبة التحويل Conversion Ratio الى حوالي ١٠% يكون معظم المونومر المتبقى معتصما  
البوليمر، وبذلك يتحول مزيج التفاعل الى شكل يشبه المادة المتبلنة (مادة طينية) Slurry وبذلك تكون صعبة التبريد والتخلص  
من امتلاة ذلك هو تحضير بولي(كlorيد الفلينيلين) PVC وبولي (كليوريد الفلينيلين) وبولي (اكريلونتريل) حيث انها جميعاً ~~لتدرك~~  
في مونومراتها. لقد طورت تقنيات بلمرة الكتلة في السنين الاخيرة وتم التغلب على المشاكل المذكورة.

الجدير بالذكر ان بلمرة الكتلة ملائمة لتحضير البوليمرات التكتيفية اكثر من البوليمرات ذات النو المتسلسل (بلمرة الاضافة) وذلك  
لان تفاعلات الاضافة بصورة عامة تمتاز بتحرير حرارة شديدة Exothermic اكثر من تفاعلات التكتيف، وبالتالي فلن عملية  
التبريد تكون اكثر سهولة في البوليمرات التكتيفية، وعليه فلن لزوجة محلول تبقى واطنة نسبياً لغاية المراحل الاخيرة من التفاعل  
اما في بلمرة الاضافة فيتكون البوليمر ذو الوزن الجزيئي العالي من المراحل الاولى في البلمرة فتزداد لزوجة محلول مبكراً  
ويسبب ذلك صعوبة في التبريد الذي بدوره يسبب تفكك البوليمر المكون.  
من محسن هذه الطريقة:

- ١- منظومة التفاعل (بلمرة) تكون بسيطة ومعزولة حرارياً ولا تحتاج الى استخدام المذيب
- ٢- البوليمر الناتج يكون نقي
- ٣- البوليمرات المحضرة بهذه الطريقة غالباً ما تكون ذات شفافية عالي.
- ٤- امكانية السيطرة على معدل انتشار الوزن الجزيئي وذلك باستخدام عوامل الناقلة للسلسلة Chain transfer agent

ولكن من مساواها:

- ١- تبريد مزيج التفاعل وتحريكه تصعب اصعب مع مرور الوقت بسبب زيادة الوزن الجزيئي ولزوجة المزيج.
- ٢- البوليمرات الناتجة من هذه العملية ذات وزن جزيئي واطي.
- ٣- معدل انتشار واسع للوزن الجزيئي للبوليمرات الناتجة.

٤- لا تصلح لإجراء بلمرة الاضافة (نمو السلسلة) Addition polymerization (chain growth polymerization)

من اجل تجاوز نقاط الضعف في بلمرة الكتلة فقد طور العلماء طريقة جديدة للبلمرة تسمى البلمرة في المحاليل Solution polymerization

#### ٦- بلمرة المحاليل :Solution Polymerization

في هذه التقنية يجري اذابة المونومر والبولي في مذيب معين ، والبوليمر الناتج يكون ذاتياً ايضاً في نفس المذيب ويكون  
المحلول الناتج ذو لزوجة متوسطة تسمح بالتحريك التبريد لمزيج البلمرة. من مساوى وصعوبات هذه الطريقة هي التكاليف  
الاقتصادية العالية التي تتفق في ازالة المذيب عن البوليمرات، ويستخدم لهذا الغرض وسائل صناعية متعددة منها تبخير المذيب  
تحت ضغط مخلخل (Evaporation under reduced pressure) او بواسطة امرار تيار قوي من غاز خامل في محلول  
البوليمر او بواسطة الترسيب او غيرها.

ان ازالة الاجزاء الاخيرة من المذيب عن البوليمر هي عملية صعبة جداً، لأن جزيئات المذيب الصغيرة نسبياً تنتشر بين طبقات  
وطبقات السلاسل البوليمرية الطويلة ذات الاوزان الجزيئية العالية ، مما يجعل خروجها يتطلب ضغطاً مدخلاً ولمدة طويلة.  
ومن المسالى الاخرى لهذه الطريقة هي ان بعض المذيبات المستخدمة في البلمرة قد تشارك في تفاعلات ثانوية تؤثر على

سرعة نمو السلاسل البوليمرية وتقلل الوزن الجزيئي للبوليمر المحضر بهذه الطريقة ، تدعى مثل هذه التفاعلات بتفاعل انتقال  
السلسلة الى المذيب Chain transfer to solvent. تحد هذه الطريقة مفضلة عندما يراد تحضير البوليمرات بشكل محاليل  
حيث لا حاجة للتخلص من المذيب مثل ذلك بعض البوليمرات المستخدمة في صناعة الاصباغ Dyes واللواصق Adhesives

ومواد الطلاء Coatings او كمضادات للاصباغ Dye Additives او في استعمال محليل البوليمرات لتحريرها الخرى.

عند اجراء بلمرة المحاليل يجب انتقاء المذيب المناسب بحيث لا يشترك في التفاعل ويكون غير سام ورخيص الثمن، اصناف ثباته الكيميائي واعتدال درجة غليانه. كما يجب ان يكون مذيبا مناسبا لكل من البوليمر والمونومر والبلادي.

### ثانياً: البلمرة غير المتجانسة : Heterogeneous polymerization

تتضمن هذه البلمرة وجود اكثرب من طور في وسط البلمرة فقد يكون المونومر في حالة غازية ووسط البلمرة في الحالة السائلة والبوليمر المتكون قد يكون في الحالة الصلبة وتشمل هذه البلمرة على تفاصيل عدّة اهمّها:

#### ١- البلمرة في العوالق: Suspension Polymerization

تجري هذه البلمرة في الوسط المائي ويكون فيها المونومر منتشرأ في نفس الوسط المائي على هيئة قطرات صغيرة droplets وبذلك فلن المحلول المتكون لا يكون حقيقياً وإنما عالقاً Suspension ويكون البادي مذاباً في المونومر داخل القطريرة . وتشمل قطريرة مونومر وكأنها بلمرة كتلة مصغرة لوحدها ، وهذا الامر يختلف عن سابقاتها اذا ان عملية تبريد مزيج البلمرة بخزان ويتمثل ذلك سهولة تبريد مزيج البلمرة لأن القطرات الصغيرة تكون ذات مساحة سطحية كبيرة نسبياً ومنتشرة ولذلك يسهل انتقال الحرارة والسيطرة على درجة حرارة التفاعل من خلال تبريد الوسط المائي والمسيطرة على درجة الحرارة . ويرحافظ على ثبات هذه القطرات بواسطة التحرير المستمر لمزيج البلمرة وباستخدام مواد مثبتة للعواقل stabilizer ذاتية في الماء تمنع التصاق القطرات مع بعضها البعض. تكون هذه المثبتات اما عضوية او لا عضوية مثل مُستنقفات السيليلوز و بولي كحول الفايبريل و بولي اكريلات الصوديوم والجيجلاتين.

ان البوليمر المتكون في هذا النوع من البلمرة يكون بهيئة حبيبات بوليمرية صغيرة الحجم يسهل فصلها عن مزيج التفاعل بواسطة الترشيح وغسلها بالماء لغرض التخلص من المواد المثبتة للعالق والتي تكون على السطح الخارجي لحببيات البوليمر وبعد تجفيف الحبيبات البوليمرية تصبح ملائمة لتصنيع البوليمرات من مساوى البلمرة في العوالق

أ- تلوّث حبيبات البوليمر بالمادة المثبتة للعالق، والتي يصعب ازالتها عن البوليمر الا بعد عمليات غسل متكررة.

بـ ان الوزن الجزيئي للبوليمر يكون محدود نسبياً الا انه ملائماً للكثير من الاستخدامات البلاستيكية

ج- لاتصال لتحضير البوليمرات المطاطية Elastomers وذلك بسبب تملكه الدافتون البوليمرية المتكونة مع بعضها البعض اضافة الى ان البوليمرات المطاطية تحتاج الى ان تكون ذات اوزان جزيئية عالية نسبياً لكي تتمكن بمواصفات مطاطية عالية مناسبة.

اتبعـت هذه الطريقة في تحضير العديد من البلاستيكـات و على نطاق تجاري منها البولي(ستيرين) و البولي( مثيل ميثا اكريـلـيت ) و البولي(اكريلـونـتـرـيل).

#### ٢- البلمرة في المستحلبات Emulsion polymerization :

تفـيـدـةـ البلـمـرـةـ فيـ المـسـتـحـلـبـ بلـمـرـةـ العـوـالـقـ منـ حـيـثـ سـهـلـةـ تـبـرـيدـ مـزـيـجـ التـفـاعـلـ واستـخـدـامـ المـاءـ فـيـ الغـالـبـ كـوـسـطـ لـلـاـشـتـارـ Dispersion medium المستحلبة من الوسط الانتشاري كالماء من الاتي:

أـ المـاءـ كـوـسـطـ لـلـاـشـتـارـ

بـ مـادـةـ مـعـسـطـلـبـةـ Emulsifying Agent و تكون عـلـدـ مـحـلـلـاـ صـابـونـيـاـ تكونـ فـيـ الـوـسـطـ المـاـئـيـ .ـ وـقـدـ وـجـدـ الدـرـاسـاتـ المجـهـرـيـةـ لـلـوـسـطـ المـسـتـحـلـبـ بـأـنـ جـزـيـنـاتـ المـادـةـ الصـابـونـيـةـ تـرـتـبـ نـفـسـهـاـ عـلـىـ شـكـلـ جـسـيـمـاتـ غـرـوبـةـ صـابـونـيـةـ مـخـلـفـةـ الـحـجـومـ تكونـ نـهـاـيـاتـ الـمـحـبـةـ لـلـمـاءـ Hydrophilic الىـ الـخـارـجـ وـالـنـهـاـيـاتـ الـكـارـهـ لـلـمـاءـ Hydrophobic الىـ الـدـاخـلـ كـمـاـ فـيـ الشـكـلـ رقمـ ١ـ .ـ


جـ الـبـادـيـ يـكـونـ مـنـ النـوـعـ الذـانـبـ بـالـمـاءـ ،ـ وـمـثـالـ ذـلـكـ بـيرـسـلـفـاتـ الـأـمـونـيـومـ Ammonium persuphate وبـعـضـ مـرـكـبـاتـ الـأـزوـ وـغـيرـهـ .ـ

دـ المـوـنـومـرـ يـكـونـ جـزـءـاـ ذـانـبـاـ فـيـ الـمـحـلـلـ الـمـسـتـحـلـبـ ،ـ وـجـزـءـاـ مـنـشـرـ عـلـىـ شـكـلـ قـطـرـاتـ وـمـسـتـقـرـةـ فـيـهـ .ـ

هناك أنواع مختلفة من المواد المستحلبة ، فقد تكون  
أ- اما ايونية مثل كبريتات الالكيل او الاريل Alkyl or Aryl Sulphate

وصيغتها  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{CH}_2\text{OS(O)}_2\text{ONa}$

ب- او غير ايونية مثل هيدروكسيد اثير السليلوز Hydroxylethyl cellulose او بولي(كحول الفلينيل)



شكل ١: أشكال تخطيطية تمثل البلمرة المستحلبة

وتكون ميكانيكية البلمرة كالاتي: نظراً لاستخدام بذنات ذاتية بالماء، لذا يتطرق ان تتضمن خطة البدء بتكوين الجذور الحرة من جزيئات البداء الموجود في الوسط المستحلب، وهذه بدورها تدخل الى الجسيمة الغروية الصابونية، وتبدأ عندما خطوا البداء Initiation داخل الجسيمة الغروية مكونة مراكز فعالة نامية تنمو باضافة مزيد من المونومرات المتواجدة في الجسيمة الغروية وتستمر عملية البلمرة الى ان يدخل جذر حر اخر الى الجسيمة الغروية لتحصل عملية الانتهاء بسبب تفاعل الازواج coupling reaction.

بالاخطى ان اسلوب البلمرة هنا يختلف كلبا عن البلمرة في العوالق لانه في العوالق تتم البلمرة داخل قطرات المونومر لذلك تنتهي تفاعلات النمو اذا نفذ المونومير داخل القطرة، اي ان احتمال حدوث تفاعلات الانتهاء هو اعلى بكثير بسبب وجود جزيئات البداء داخل القطرة. اما في البلمرة المستحلبات فتحصل البلمرة داخل الجسيمات الغروية الصابونية ، وعند نفاذ المونومر من داخل الجسيمة الغروية ينتقل اليها المونومر من قطرات المونومر عبر الوسط المستحلب ، اي ان قطرات المونومر تعد بمثابة مستودع لتغذية تفاعلات النمو التي تحصل داخل الجسيمة الغروية ، وبعد هذا سبباً لتكوين وزن جزيئي عالي. ان سرعة البلمرة والوزن الجزيئي للبوليمر يعتمدان اعتماداً كبيراً على تركيز المادة المستحلبة.

اهم مزايا البلمرة المستحلبة والتي لا تتوفر في بلمرة العوالق  
أ- الوزن الجزيئي العالى للبوليمر الناتج

ب - امكانية استخدام البوليمر وهو بشكله المستحلب كما في صناعة مستحلبات الاصباغ، حيث يكون المستحلب الحلوى على البوليمر مستقرأ ولا حاجة لفصل البوليمر عن الوسط الانتشاري.

ج- بالامكان فصل البوليمر الناتج بشكل صلب وذلك عن طريق تخثير المستحلب Coagulation البوليمر وبنم ذلك باضافة حامض الى المستحلب الذي يؤدي دوره الى تختير البوليمر وثم ترشيح البوليمر المتختير وغسله وتجفيفه تحت ضغط مخلخل. ان البلمرة المستحلبة لاتخلو من الصعوبات والعيوب التي من اهمها هو تلوث البوليمر بالمادة المستحلبة والتي يتطلب ازالتها عن البوليمر عمليات غسل متعددة.